

Počátek měření a tolerance

Kalibrace přesnosti dle MIB – měřicí pásma

Na vyžádání možnost dodání s oficiálním cejchem přesnosti podle evropských norem pro třídu II nebo I. Cena na dotaz.

Kalibrační certifikát

Měřicí pásma MIB lze dodat s kalibračním certifikátem od německého zkušebního ústavu. Indikace chyb v desetinách mm. Cena na dotaz.

Zkušební tabulka

Určení chyby na metr +/- v desetinách mm s maximální tolerancí +/-0,2 mm. Zkouška se provádí s pásmem na vodorovném povrchu při příslušné teplotě a napětí. Odečítaný rozdíl platí od nuly k příslušné číselné hodnotě.

Důležité upozornění

Není-li v objednávce uveden žádný počátek, bude dodán typ „A“ Měřicí pásma s počátkem jiným než „A“ jsou vyráběna na míru a nelze je vrátit. Totéž platí pro měřicí pásma se zkušební tabulkou nebo oficiálním cejchem.


Počátek „A“: cca 10 cm prázdný úsek před nulou

Počátek „B“: měření začíná u spony


Počátek „C“: kroužek je zahrnut do měřené hodnoty

Počátek „D“: měření začíná u spony. Spona je opatřena skládacím háčkem pro zavěšení pásma při jednomužném měření.

Počátek „H“: pro měřicí pásma ze skelného vlákna a oceli. Kroužek je opatřen skládacím háčkem pro zavěšení při jednomužném měření.




„A“



„B“



„C“



šířka pásma 13 mm



„D“



„H“

laßanfang/počátek „H“, Aufpreis + EUR 4.00 p. Stck. / příplatek Euro 4,00/ks